


## 8. Non Contact Voltage (NCV): &gt; 25V AC



## SYMBOLS USED ON LCD

~	AC Measurement	—	DC Measurement
-	Negative DC Value	AT	Auto Range Active
O.L.	Overload: Range Exceeded	Apo	Auto Power-Off Active
+-	Low Battery	HOLD	Hold Active
MIN	Minimum Reading	MAX	Maximum Reading
%	Duty Cycle Mode	Hz	Frequency Mode
V	Voltage Measurement	A	Current in Amps
Ω	Resistance in Ohms	►	Diode Test
F	Capacitance in Farads		Continuity Test
n	Nano $10^{-9}$	μ	Micro $10^{-6}$
m	Milli $10^{-3}$	k	Kilo $10^3$
M	Mega $10^6$		

## ELECTRICAL SPECIFICATIONS

## DC Voltage Measurement

Range	Resolution	Accuracy
600mV ~ 600V	0.1mV ~ 100mV	± (0.5% + 4 digits)
1000V	1V	± (0.8% + 10 digits)

Overload Protection: 1000V

## AC Voltage Measurement

Range	Resolution	Accuracy
600mV ~ 750V	0.1mV ~ 1V	± (2.0% + 5 digits)

Overload Protection: 750V RMS

Frequency Response: 45 to 400 Hz

Minimum Voltage for Frequency Measurement: 200mV

Response: Averaging

## DC Current Measurement

Range	Resolution	Accuracy
600µA	0.1µA	± (1.2% + 3 digits)
2000µA	1µA	

Overload Protection:

- Voltage: 600V RMS
- Current (leads): 2000µA

## AC Current Measurement

Range	Resolution	Accuracy
600µA	0.1µA	± (2.0% + 5 digits)
2000µA	1µA	± (1.5% + 5 digits)
60A	0.01A	± (2.9% + 15 digits)
600A	0.1A	± (1.9% + 8 digits)

## Overload Protection:

- Voltage: 600V RMS
- Current: (leads) 2000µA (clamp) 600A

Frequency: 45 to 400Hz

Minimum Current for Frequency Measurement: 400µA or 20A

Minimum Current for Clamp Measurement: 0.2A

Response: Averaging

## Resistance Measurement

Range	Resolution	Accuracy
600Ω ~ 6MΩ	0.1Ω ~ 1kΩ	± (1.0% + 4 digits)
60MΩ	10kΩ	± (2.0% + 4 digits)

Overload Protection: 600V RMS

## Capacitance Measurement

Range	Resolution	Accuracy
60nF ~ 6000µF	0.01nF ~ 1µF	± (3.5% + 6 digits)

Overload Protection: 600V RMS

## Frequency Measurement (Voltage)

Range	Resolution	Accuracy
99.99Hz ~ 499.9kHz	0.01Hz ~ 100Hz	± (0.1% + 4 digits)

Overload Protection: 600V RMS

Sensitivity: 2.5V RMS

## Duty Cycle Measurement

Range	Resolution	Accuracy
1 ~ 99%	0.1%	± (0.1% + 5 digits)

Overload Protection: 600V RMS

Sensitivity: 1.2Vpp ~ 50Vpp

## Frequency Range: &lt; 500 Hz

## Diode Test

Overload Protection	Range	Test Current	Open Circuit Voltage
600V RMS	6.0V	Appx. 0.25mA	< 1.8V DC

## Continuity Test

Overload Protection	Open Circuit Voltage	Threshold (Appx.)
600V RMS	< 0.44V	<40Ω

## Non Contact Voltage Detector

On Voltage
Appx. 25V AC

Specifications subject to change.

## WARRANTY

[www.kleintools.com/warranty](http://www.kleintools.com/warranty)

## CLEANING

Turn instrument off and disconnect test leads. Clean the instrument by using a damp cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents.


## STORAGE

Remove the batteries when instrument is not in use for a prolonged period of time. Do not expose to high temperatures or humidity. After a period of storage in extreme conditions exceeding the limits mentioned in the Specifications section, allow the instrument to return to normal operating conditions before using it.

## DISPOSAL / RECYCLE

Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations.


CL1200



## Instruction Manual

## ENGLISH

- DATA HOLD
- BACKLIGHT
- WORKLIGHT
- ANALOG BAR GRAPH
- MAX/MIN
- 3-5/6 DIGIT 5999 COUNT LCD
- AUTO/MANUAL RANGE
- NON CONTACT VOLTAGE TESTER



750V ~

1000V ---

600A ~



## CUSTOMER SERVICE

## KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street  
Lincolnshire, IL 600691-877-775-5346  
[customerservice@kleintools.com](mailto:customerservice@kleintools.com)[www.kleintools.com](http://www.kleintools.com)

139701 Rev. 01/14 B

CAT III  
1000VCAT IV  
600V

CUL LISTED 45ZK US

**KLEIN TOOLS**
  
For Professionals... Since 1857® USA

# CL1200

## Instruction Manual

### GENERAL SPECIFICATIONS

The Klein Tools CL1200 is an auto-ranging clamp meter. It measures AC/DC voltage, AC current, resistance, capacitance, frequency and duty cycle. It can also test non-contact voltage, diodes, and continuity.

- Operating Altitude:** 2000 meters
- Humidity:** 80% max
- Operating Temperature:** 32°F to 113°F (0°C to 45°C)
- Storage Temperature:** -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
- Dimensions:** 7.6" x 2.6" x 1.4" (194 mm x 66 mm x 36 mm)
- Weight:** 12 oz. (340 g)
- Calibration:** Accurate for one year
- Ingress Protection:** IP42
- Drop Protection:** 2 m (6 ft.)
- Safety Rating:** CATIII 1000V, CAT IV 600V
- Accuracy:**  $\pm$  (% of reading + # of least significant digits)

### WARNINGS


To ensure safe operation and service of the tester, follow these instructions. Failure to observe these warnings can result in severe injury or death.

- Before each use, verify meter operation by measuring a known voltage or current.
- Never use the meter on a circuit with voltages that exceed the category based rating of this meter.
- Do not use the meter during electrical storms, or in wet weather.
- Do not use the meter or test leads if they appear to be damaged.
- Ensure meter leads are fully seated, and keep fingers away from the metal probe contacts when making measurements.
- Do not open the meter to replace batteries while the probes are connected.
- Use caution when working with voltages above 60V DC, or 25V AC RMS. Such voltages pose a shock hazard.
- To avoid false readings that can lead to electrical shock, replace batteries if a low battery indicator appears.
- Unless measuring voltage or current, shut off and lock out power before measuring resistance or capacitance.
- Always adhere to local and national safety codes. Use individual protective equipment to prevent shock and arc blast injury where hazardous live conductors are exposed.

### SYMBOLS

	AC Alternating Current		Warning or Caution
	DC Direct Current		Dangerous levels
	DC/AC Voltage or Current		Double Insulated Class II
	Ground		Safe for disconnect from live conductors
	AC Source		

### FEATURE DETAILS



### H. I. Battery Replacement

- When indicator is displayed on the LCD, batteries must be replaced.
- Remove the back screw and replace 2 x AAA batteries.


### J. Magnetic Back

- Attach instrument to metal for hands-free use.

### K. Bar Graph


- The bar graph shows an approximate analog representation of a measurement.
- The bar graph responds much faster than the digital display.
- The scale of the bar graph is zero to the maximum reading of the selected range.

### FUNCTION INSTRUCTIONS



#### 1. AC Current (large): < 600A


Features: **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**



- Center wire in guides for best accuracy.
- Opposing currents cancel (use line-splitter when necessary).

#### 2. AC/DC Current (small): < 2000μA


Features: **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**



- Select AC or DC current source.
- ▲ Current above 2000μA will damage instrument.

#### 3. AC/DC Voltage: < 750V AC or 1000V DC


Features: **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**



- Select AC or DC voltage source.

#### 4. Frequency (Hz)/Duty Cycle (See Feature Details)


Features: **HOLD**



- Select .

#### 5. Capacitance: < 6000μF


Features: **HOLD**



- ▲ Safely discharge capacitor before measurement.
- Reading may take up to 60 seconds for large capacitors.


#### 6. Resistance: < 60MΩ

Features: **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**



- ▲ Do not measure resistance on a live circuit.

#### 7. Diode / Continuity



**TO SELECT**

Continuity  
Diode

**PRESS**

SELECT

#### Diode Features:

**HOLD** **MAX/MIN**

Display shows:  

- Forward voltage drop if forward biased.
- "O.L." if reverse biased.


#### Continuity Features:

**HOLD** **MAX/MIN**

- Display shows resistance.
- Buzzer sounds if less than 40Ω.



## 8. Probador de voltaje sin contacto (NCV): &gt; 25 V CA



## SÍMBOLOS QUE SE UTILIZAN EN LA PANTALLA LCD

$\sim$	Medición de CA	$---$	Medición de CD
-	Valor negativo de CD	AT	Rango automático activo
O.L.	Sobrecarga: rango excedido	Apo	Apagado automático activo
$+-$	Batería baja	HOLD	Retención activa
MIN	Lectura mínima	MAX	Lectura máxima
%	Modo Ciclo de servicio	Hz	Modo Frecuencia
V	Medición de voltaje	A	Corriente en amperios
$\Omega$	Resistencia en ohmios	$\rightarrow$	Prueba de diodo
F	Capacitancia en faradios	$\parallel$	Prueba de continuidad
n	Nano $10^{-9}$	$\mu$	Micro $10^{-6}$
m	Mili $10^{-3}$	k	Kilo $10^3$
M	Mega $10^6$		

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

## Medición de voltaje de CD

Rango	Resolución	Precisión
600 mV ~ 600 V	0,1 mV ~ 100 mV	$\pm (0,5\% + 4 \text{ dígitos})$
1000 V	1 V	$\pm (0,8\% + 10 \text{ dígitos})$

Protección contra sobrecarga: 1000 V

## Medición de voltaje de CA

Rango	Resolución	Precisión
600 mV ~ 750 V	0,1 mV ~ 1 V	$\pm (2,0\% + 5 \text{ dígitos})$

Protección contra sobrecarga: 750 V RMS

Respuesta de frecuencia: 45 Hz a 400 Hz

Voltaje mínimo para medición de frecuencia: 200 mV

Respuesta: Promedio

## Medición de corriente CD

Rango	Resolución	Precisión
600 $\mu$ A	0,1 $\mu$ A	$\pm (1,2\% + 3 \text{ dígitos})$
2000 $\mu$ A	1 $\mu$ A	

Protección contra sobrecarga:

- Voltaje: 600 V RMS
- Corriente (cables): 2000  $\mu$ A

## Medición de corriente CA

Rango	Resolución	Precisión
600 $\mu$ A	0,1 $\mu$ A	$\pm (2,0\% + 5 \text{ dígitos})$
2000 $\mu$ A	1 $\mu$ A	$\pm (1,5\% + 5 \text{ dígitos})$
60 A	0,01 A	$\pm (2,9\% + 15 \text{ dígitos})$
600 A	0,1 A	$\pm (1,9\% + 8 \text{ dígitos})$

## Protección contra sobrecarga:

- Voltaje: 600 V RMS
- Corriente: (cables) 2000  $\mu$ A (gancho) 600 A

Frecuencia: 40 Hz a 400 Hz

Corriente mínima para medición de frecuencia: 400  $\mu$ A o 20 A

Corriente mínima para medición con gancho: 0,2 A

Respuesta: Promedio

## Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
600 $\Omega$ ~ 6 M $\Omega$	0,1 $\Omega$ ~ 1 k $\Omega$	$\pm (1,0\% + 4 \text{ dígitos})$
60 M $\Omega$	10 k $\Omega$	$\pm (2,0\% + 4 \text{ dígitos})$

Protección contra sobrecarga: 600 V RMS

## Medición de capacitancia

Rango	Resolución	Precisión
60 nF ~ 6000 $\mu$ F	0,01 nF ~ 1 $\mu$ F	$\pm (3,5\% + 6 \text{ dígitos})$

Protección contra sobrecarga: 600 V RMS

## Medición de frecuencia (voltaje)

Rango	Resolución	Precisión
99,99 Hz ~ 499,9 kHz	0,01 Hz ~ 100 Hz	$\pm (0,1\% + 4 \text{ dígitos})$

Protección contra sobrecarga: 600 V RMS Sensibilidad: 2,5 V RMS

## Medición de ciclo de servicio

Rango	Resolución	Precisión
1 ~ 99 %	0,1 %	$\pm (0,1\% + 5 \text{ dígitos})$

Protección contra sobrecarga: 600 V RMS Sensibilidad: 1,2 Vpp ~ 50 Vpp

Intervalo de frecuencia: &lt; 500 Hz

## Prueba de diodo

Protección contra sobrecarga:	Rango	Corriente de prueba	Voltaje de circuito abierto
600 V RMS	6,0 V	Aprox. 0,25 mA	< 1,8 V CD

## Prueba de continuidad

Protección contra sobrecarga:	Voltaje de circuito abierto	Umbral (aprox.)
600 V RMS	< 0,44 V	< 40 $\Omega$

## Detector de voltaje sin contacto

Voltaje
Aprox. 25 V CA

Especificaciones sujetas a cambios.

## GARANTÍA

[www.kleintools.com/warranty](http://www.kleintools.com/warranty)

## LIMPIEZA

Apague el instrumento y desconecte los cables de prueba. Limpie el instrumento con un paño húmedo. No utilice solventes ni limpiadores abrasivos.

## ALMACENAMIENTO

Retire las baterías si no va a utilizar el instrumento durante un tiempo prolongado. No lo exponga a la humedad ni a altas temperaturas. Luego de un período de almacenamiento en condiciones extremas que sobrepasen los límites mencionados en la sección Especificaciones, deje que el instrumento vuelva a las condiciones de funcionamiento normales antes de utilizarlo.

## ELIMINACIÓN/RECICLAJE

No arroje el equipo ni sus accesorios a la basura. Los elementos se deben desechar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales.

## Manual de instrucciones


## ESPAÑOL

- RETENCIÓN DE DATOS
- RETROILUMINACIÓN
- LUZ DE TRABAJO
- GRÁFICO DE BARRAS ANALÓGICO
- MÁX/MÍN
- PANTALLA LCD DE 3-5/6 DÍGITOS CON RECUENTO DE 5999
- RANGO AUTOMÁTICO/ MANUAL
- PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO

750 V ~

1000 V ---

600 A ~



## SERVICIO AL CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street

Lincolnshire, IL 60696, EE. UU.

1-877-775-5346

[customerservice@kleintools.com](mailto:customerservice@kleintools.com)[www.kleintools.com](http://www.kleintools.com)

# CL1200

## Manual de instrucciones

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Klein Tools CL1200 es un multímetro de ganchos de rango automático. Mide voltaje CA/CD, corriente CA, resistencia, capacitancia, frecuencia y ciclo de servicio. También puede probar voltaje sin contacto, diodos y continuidad.

- Altitud de funcionamiento:** 2000 metros
- Humedad:** 80 % máx.
- Temperatura operativa:** 32 °F a 113 °F (0 °C a 45 °C)
- Temperatura de almacenamiento:** -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)
- Dimensiones:** 7,6" x 2,6" x 1,4" (194 mm x 66 mm x 36 mm)
- Peso:** 12 oz (340 g)
- Calibración:** Preciso durante un año
- Protección contra el ingreso de objetos sólidos y líquidos:** IP42
- Protección ante caídas:** 2 m (6 pies)
- Clasificación de seguridad:** CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Precisión:** ± (% de lectura + cantidad de dígitos menos significativos)

### ADVERTENCIAS


Para garantizar un funcionamiento y servicio seguros del probador, siga estas instrucciones. El incumplimiento de estas advertencias puede dar lugar a lesiones o provocar la muerte.

- Antes de cada uso, verifique el funcionamiento del multímetro midiendo un voltaje o corriente conocidos.
- Nunca debe utilizar este multímetro en un circuito con voltajes que excedan la clasificación basada en categorías del multímetro.
- No utilice el multímetro durante tormentas eléctricas o en clima húmedo.
- No utilice el multímetro o los cables de prueba si en apariencia están dañados.
- Asegúrese de que los cables del multímetro estén correctamente colocados y mantenga los dedos lejos de los contactos de la sonda de metal al realizar las mediciones.
- No abra el multímetro para reemplazar las baterías mientras las sondas están conectadas.
- Proceda con precaución cuando trabaje con voltajes superiores a 60 V CD o 25 V CA RMS. Esos voltajes implican un riesgo de descarga.
- Para evitar lecturas falsas que puedan provocar descarga eléctrica, reemplace las baterías si aparece el indicador de batería baja.
- A menos que esté midiendo voltaje o corriente, apague y bloquee la energía antes de medir resistencia o capacitancia.
- Cumpla siempre con los códigos de seguridad locales y nacionales. Utilice equipo de protección individual para prevenir lesiones por descarga y arco eléctrico en aquellos lugares donde se exponen conductores activos peligrosos.

### SÍMBOLOS

~ Corriente alterna CA	! Advertencia o precaución
— Corriente directa CD	⚠ Niveles peligrosos
~ Voltaje o corriente CD/CA	▢ Doble aislamiento Clase II
⏚ Conexión a tierra	▢ Seguro para desconectar de conductores activos
⎓ Fuente de CA	

### DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS



#### H. I. Reemplazo de baterías

- Cuando aparece el indicador en la pantalla LCD, se deben reemplazar las baterías.
- Quite el tornillo de la parte posterior y reemplace las 2 baterías AAA.


#### J. Parte posterior magnética

- Coloque el instrumento sobre superficies metálicas para usarlo con las manos libres.

#### K. Gráfico de barras


- El gráfico de barras muestra una representación analógica aproximada de la medición.
- El gráfico de barras responde mucho más rápido que la pantalla digital.
- La escala del gráfico de barras va de cero a la lectura máxima del rango seleccionado.

### INSTRUCCIONES Y FUNCIONES



#### 1. Corriente CA (grande): < 600 A


Características: HOLD RANGE MAX/MIN



- Centre el cable en las guías para lograr mejor precisión.
- Las corrientes opuestas se anulan entre sí (utilice un divisor de línea si es necesario).

#### 2. Corriente CA/CD (pequeña): < 2000 μA


Características: HOLD RANGE MAX/MIN



- Seleccione una fuente de corriente CA o CD.
- ⚠ La corriente superior a 2000 μA dañará el instrumento.

#### 3. Voltaje CA/CD: < 750 V CA o 1000 V CD


Características: HOLD RANGE MAX/MIN



- Seleccione una fuente de voltaje CA o CD.

#### 4. Frecuencia (Hz)/Ciclo de servicio (Consulte Detalles de las características)


Características: HOLD



- Selecione el ajuste en ~V, μA o ~A.

#### 5. Capacitancia: < 6000 pF


Características: HOLD



- ⚠ Descargue el capacitor de manera segura antes de la medición.
- La lectura puede tardar hasta 60 segundos en el caso de los capacitores grandes.

#### 6. Resistencia: < 60 MΩ

Características: HOLD RANGE MAX/MIN



- ⚠ No mida resistencia en un circuito activo.


#### 7. Diodo/Continuidad



PARA SELECCIONAR

- Continuidad
- Diodo

PRESIONAR → SELECT




Características del diodo:

HOLD MAX/MIN

La pantalla muestra:


- Forward voltage drop if forward biased (caída de voltaje directo si hay polarización directa).
- "O.L." if reverse biased (sobrecarga si hay polarización inversa).



Características de continuidad:

HOLD MAX/MIN

- La pantalla muestra la resistencia.
- Suena el vibrador si es inferior a 40 Ω.



## 8. Tensão sem contato (NCV) &gt; 25 V AC



## SÍMBOLOS USADOS NO DISPLAY LCD

<b>~</b>	Medição AC	<b>—</b>	Medição DC
<b>-</b>	Valor negativo de DC	<b>AT</b>	Faixa automática ativa
<b>O.L.</b>	Sobrecarga: Faixa excedida	<b>Apo</b>	Desligamento automático ativo
<b>+/-</b>	Pilha fraca	<b>HOLD</b>	Retenção ativa
<b>MIN</b>	Leitura mínima	<b>MAX</b>	Leitura máxima
<b>%</b>	Modo de ciclo de trabalho	<b>Hz</b>	Modo de frequência
<b>V</b>	Medição de tensão	<b>A</b>	Corrente em Ampères
<b>Ω</b>	Resistência em ohms	<b>►</b>	Teste de diodo
<b>F</b>	Capacitância em farads	<b>   </b>	Teste de continuidade
<b>n</b>	Nano $10^{-9}$	<b>μ</b>	Micro $10^{-6}$
<b>m</b>	Mili $10^{-3}$	<b>k</b>	Quilo $10^3$
<b>M</b>	Mega $10^6$		

## ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

## Medição de tensão DC

Faixa	Resolução	Exatidão
600 mV ~ 600 V	0,1 mV ~ 100 mV	$\pm (0,5\% + 4 \text{ dígitos})$
1000 V	1 V	$\pm (0,8\% + 10 \text{ dígitos})$

Proteção contra sobrecarga: 1000 V

## Medição de tensão AC

Faixa	Resolução	Exatidão
600 mV ~ 750 V	0,1 mV ~ 1 V	$\pm (2,0\% + 5 \text{ dígitos})$

Proteção contra sobrecarga: 750 V RMS

Resposta em frequência: 45 a 400 Hz

Tensão mínima para medição da frequência: 200 mV

Resposta: Média

## Medição de corrente DC

Faixa	Resolução	Exatidão
600 μA	0,1 μA	$\pm (1,2\% + 3 \text{ dígitos})$
2000 μA	1 μA	

Proteção contra sobrecarga:

- Tensão: 600 V RMS
- Corrente (cabos): 2000 μA

## Medição de corrente AC

Faixa	Resolução	Exatidão
600 μA	0,1 μA	$\pm (2,0\% + 5 \text{ dígitos})$
2000 μA	1 μA	$\pm (1,5\% + 5 \text{ dígitos})$
60 A	0,01 A	$\pm (2,9\% + 15 \text{ dígitos})$
600 A	0,1 A	$\pm (1,9\% + 8 \text{ dígitos})$

Proteção contra sobrecarga:

- Tensão: 600 V RMS
- Corrente: (cabos) 2000 μA (braçadeira) 600 A

Frequência: 45 a 400 Hz

Corrente mínima para medição da frequência: 400 μA ou 20 A

Corrente mínima para medição da braçadeira: 0,2 A

Resposta: Média

## Medição da resistência

Faixa	Resolução	Exatidão
600 Ω ~ 6 MΩ	0,1 Ω ~ 1 kΩ	$\pm (1,0\% + 4 \text{ dígitos})$
60 MΩ	10 kΩ	$\pm (2,0\% + 4 \text{ dígitos})$

Proteção contra sobrecarga: 600 V RMS

## Medição da capacidade

Faixa	Resolução	Exatidão
60 nF ~ 6000 μF	0,01 nF ~ 1 μF	$\pm (3,5\% + 6 \text{ dígitos})$

Proteção contra sobrecarga: 600 V RMS

## Medição da frequência (tensão)

Faixa	Resolução	Exatidão
99,99 Hz ~ 499,9 kHz	0,01 Hz ~ 100 Hz	$\pm (0,1\% + 4 \text{ dígitos})$

Proteção contra sobrecarga: 600 V RMS Sensibilidade: 2,5 V RMS

## Medição do ciclo de trabalho

Faixa	Resolução	Exatidão
1 ~ 99%	0,1%	$\pm (0,1\% + 5 \text{ dígitos})$

Proteção contra sobrecarga: 600 V RMS Sensibilidade: 1,2 Vpp ~ 50 Vpp

Faixa de frequência: &lt; 500 Hz

## Teste de diodo

Proteção contra sobrecarga	Faixa	Corrente de teste	Tensão de circuito aberto
600 V RMS	6,0 V	Aprox. 0,25 mA	< 1,8 V DC

## Teste de continuidade

Proteção contra sobrecarga	Tensão de circuito aberto	Limiar (Aprox.)
600 V RMS	< 0,44 V	< 40 Ω

## Detector de tensão sem contato

Na tensão
Aprox. 25 V AC

Especificações sujeitas a mudanças.

## GARANTIA

[www.kleintools.com/warranty](http://www.kleintools.com/warranty)

## LIMPEZA

Desligue o instrumento e desconecte as pontas de prova. Limpe o instrumento usando um pano úmido. Não use produtos de limpeza abrasivos ou solventes.

## ARMAZENAMENTO

Remova as pilhas quando o instrumento não estiver em uso por um longo período de tempo. Não exponha o instrumento a altas temperaturas ou umidade. Após um período de armazenamento em condições extremas que excedem os limites mencionados na seção Especificações, deixe o instrumento retornar às condições normais de operação antes de usá-lo.

## DESCARTE/RECICLAGEM

Não jogue o equipamento e seus acessórios no lixo. Os itens devem ser descartados adequadamente conforme as legislações locais.

## Manual de instruções


## PORTUGUÊS

- RETENÇÃO DE DADOS
- LUZ DE FUNDO
- LUZ DE TRABALHO
- GRÁFICO DE BARRAS ANALÓGICO
- MÁX/MÍN
- DISPLAY LCD COM 3-5/6 DÍGITOS E 5999 CONTAGENS
- FAIXA AUTOMÁTICA/ MANUAL
- DETECTOR DE TENSÃO SEM CONTATO

750 V ~

1000 V ---

600 A ~



## ATENDIMENTO AO CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street

Lincolnshire, IL 60696

1-877-775-5346

[customerservice@kleintools.com](mailto:customerservice@kleintools.com)[www.kleintools.com](http://www.kleintools.com)

139833 Rev. 08/14 B

**KLEIN TOOLS®**  
EST. 1857  
  
For Professionals... Since 1857® USA  


# CL1200

## Manual de instruções

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS

O Klein Tools CL1200 é um alicate amperímetro com mudança de faixa automática. Ele mede tensão AC/DC, corrente AC, resistência, capacitância, frequência e ciclo de trabalho. Ele também pode ser utilizado para testar tensão sem contato, diodos e continuidade.

- Altitude de operação:** 2000 metros
- Umidade:** 80% máx.
- Temperatura de operação:** 32 °F a 113 °F (0 °C a 45 °C)
- Temperatura de armazenamento:** -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)
- Dimensões:** 7,6 " x 2,6 " x 1,4 " (194 mm x 66 mm x 36 mm)
- Peso:** 12 oz. (340 g)
- Calibração:** exata por um ano
- Grau de proteção contra penetração:** IP42
- Proteção contra quedas:** 2 m (6 pés)
- Classificação de segurança:** CATIII 1000 V, CAT IV 600 V
- Exatidão:**  $\pm$  (% de leitura + núm. de dígitos menos significativos)

### ADVERTÊNCIAS


Para assegurar uma operação e serviço do testador seguros, siga estas instruções. A não observância destas advertências pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

- Antes de cada utilização, verifique a operação do medidor medindo uma tensão ou corrente conhecida.
- Nunca utilize o medidor em um circuito com tensões que excedem a classificação baseada em categorias deste medidor.
- Não utilize o medidor durante tempestades elétricas ou em tempo chuvoso.
- Não utilize o medidor ou as pontas de prova se parecerem estar danificadas.
- Certifique-se de que os cabos do medidor estejam totalmente assentados e mantenha os dedos afastados dos contatos de metal da sonda ao realizar medições.
- Não abra o medidor para substituir as pilhas enquanto as sondas estiverem conectadas.
- Tenha cuidado ao trabalhar com tensões acima de 60 V DC ou 25 V AC RMS. Essas tensões podem causar choque elétrico.
- Para evitar leituras falsas que podem causar choque elétrico, substitua as pilhas se o indicador de pilha fraca aparecer.
- A não ser que esteja medindo tensão ou corrente, desligue e bloquee a alimentação elétrica antes de medir a resistência ou capacitância.
- Esteja sempre em conformidade com as regulamentações de segurança locais e nacionais. Use equipamento de proteção individual para evitar choque elétrico e acidente pessoal por descarga de arco onde condutores energizados perigosos estão expostos.

### SÍMBOLOS

	Corrente alternada AC		Advertência ou cuidado
	Corrente direta DC		Níveis de perigo
	Tensão ou corrente DC/AC		Classe II de isolamento duplo
	Terra		Seguro para desconectar dos condutores energizados
	Fonte AC		

### DETALHES DE RECURSOS



### H. I. Substituição das pilhas

- Quando o indicador é exibido no display LCD, as pilhas devem ser substituídas.
- Remova o parafuso traseiro e substitua com 2 pilhas AAA.


### J. Parte traseira magnética

- Fixe o instrumento em objetos de metal para utilizá-lo sem as mãos.

### K. Gráfico de barras



- O gráfico de barras mostra uma representação analógica aproximada de uma medição.
- O gráfico de barras responde muito mais rápido do que o monitor digital.
- A escala do gráfico de barras varia de zero até a leitura máxima da faixa selecionada.

### INSTRUÇÕES DAS FUNÇÕES






#### 1. Corrente AC (alta) < 600 A

Recursos: **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**

- 
- 
- 
- Centralize os cabos nas guias para obter a melhor exatidão.
  - Correntes opostas se cancelam (use divisor de linha telefônica quando necessário).




#### 2. Corrente AC/DC (pequena): < 2000 μA

Recursos: **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**

- 
- 
- 
- Selecione corrente AC ou DC.
  - ▲ Corrente acima de 2000 μA danificará o instrumento.



#### 3. Tensão AC/DC: < 750 V AC ou 1000 V DC

Recursos: **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**

- 
- 
- 
- Selecione corrente AC ou DC.



#### 4. Frequência (Hz) / Ciclo de operação (consulte Detalhes de recursos)

Recursos: **HOLD**

- 
- 
- 
- Selecione a configuração .



#### 5. Capacitância: < 6000 μF

Recursos: **HOLD**


- 
- 
- ⚠ Descarregue o capacitor com segurança antes de realizar a medição.
  - A leitura pode levar até 60 segundos para capacitores grandes.

#### 6. Resistência: < 60 MΩ

Recursos: **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**

- 
- 
- ⚠ Não meça a resistência em um circuito energizado.

#### 7. Diodo/continuidade


- 
- PARA SELECIONAR**
- Continuidade  
 Diodo
- PRECIONE**
- SELECT**

- Recursos do diodo:**
- HOLD** **MAX/MIN**
- O display mostra:
- Queda de tensão direta se a polarização for direta.
  - "O.L." se a polarização for inversa.

- Recursos de continuidade:**
- HOLD** **MAX/MIN**
- O display mostra a resistência.
  - Um sinal sonoro será emitido se ela for menor do que 40 Ω.



## 8. Testeur de tension sans contact : &gt; 25 V c.a.



## SYMBOLES UTILISÉS À L'ÉCRAN ACL

$\sim$	Mesure de tension c.a.	$\text{---}$	Mesure de tension c.c.
-	Valeur c.c. négative	AT	Échelle automatique activée
O.L.	Surcharge : dépassement de la plage de mesure	Apo	Arrêt automatique activé
+/-	Pile faible	HOLD	Maintien des données activé
MIN	Valeur minimale mesurée	MAX	Valeur maximale mesurée
%	Mode Cycle de service	Hz	Mode Fréquence
V	Mesure de la tension	A	Courant en ampères
$\Omega$	Résistance en ohms	►	Test de diode
F	Capacité en farads		Test de continuité
n	Nano $10^{-9}$	$\mu$	Micro $10^{-6}$
m	Milli $10^{-3}$	k	Kilo $10^3$
M	Méga $10^6$		

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

## Mesure de la tension c.c.

Plage de mesure	Résolution	Précision
600 mV ~ 600 V	0,1 mV ~ 100 mV	$\pm (0,5 \% + 4 \text{ chiffres})$
1000 V	1 V	$\pm (0,8 \% + 10 \text{ chiffres})$

Protection contre la surcharge : 1000 V

## Mesure de la tension c.a.

Plage de mesure	Résolution	Précision
600 mV ~ 750 V	0,1 mV ~ 1 V	$\pm (2,0 \% + 5 \text{ chiffres})$

Protection contre la surcharge : 750 V (valeur efficace)

Réponse en fréquence : 45 à 400 Hz

Tension minimale pour la mesure de fréquence : 200 mV

Réponse : Calcul de moyenne

## Mesure du courant c.c.

Plage de mesure	Résolution	Précision
600 $\mu\text{A}$	0,1 $\mu\text{A}$	$\pm (1,2 \% + 3 \text{ chiffres})$
2000 $\mu\text{A}$	1 $\mu\text{A}$	

Protection contre la surcharge :

- Tension : 600 V (valeur efficace)
- Courant (fils) : 2000  $\mu\text{A}$

## Mesure du courant c.a.

Plage de mesure	Résolution	Précision
600 $\mu\text{A}$	0,1 $\mu\text{A}$	$\pm (2,0 \% + 5 \text{ chiffres})$
2000 $\mu\text{A}$	1 $\mu\text{A}$	$\pm (1,5 \% + 5 \text{ chiffres})$
60 A	0,01 A	$\pm (2,9 \% + 15 \text{ chiffres})$
600 A	0,1 A	$\pm (1,9 \% + 8 \text{ chiffres})$

## Protection contre la surcharge :

- Tension : 600 V (valeur efficace)
- Courant : (fils) 2000  $\mu\text{A}$  (pinces) 600 A

Fréquence : 45 à 400 Hz

Courant minimal pour la mesure de fréquence : 400  $\mu\text{A}$  ou 20 A

Courant minimal pour la mesure à l'aide de la pince : 0,2 A

Réponse : Calcul de moyenne

## Mesure de résistance

Plage de mesure	Résolution	Précision
600 $\Omega$ ~ 6 M $\Omega$	0,1 $\Omega$ ~ 1 k $\Omega$	$\pm (1,0 \% + 4 \text{ chiffres})$
60 M $\Omega$	10 k $\Omega$	$\pm (2,0 \% + 4 \text{ chiffres})$

Protection contre la surcharge : 600 V (valeur efficace)

## Mesure de capacité

Plage de mesure	Résolution	Précision
60 nF ~ 6 000 $\mu\text{F}$	0,01 nF ~ 1 $\mu\text{F}$	$\pm (3,5 \% + 6 \text{ chiffres})$

Protection contre la surcharge : 600 V (valeur efficace)

## Mesure de fréquence (tension)

Plage de mesure	Résolution	Précision
99,99 Hz ~ 499,9 kHz	0,01 Hz ~ 100 Hz	$\pm (0,1 \% + 4 \text{ chiffres})$

Protection contre la surcharge : 600 V (valeur efficace)

Sensibilité : 2,5 V (valeur efficace)

## Mesure de cycle de service

Plage de mesure	Résolution	Précision
1 ~ 99 %	0,1 %	$\pm (0,1 \% + 5 \text{ chiffres})$

Protection contre la surcharge : 600 V (valeur efficace)

Sensibilité : 1,2 V crête à crête ~ 50 V crête à crête

Plage de fréquences : &lt; 500 Hz

## Test de diode

Protection contre la surcharge	Plage de mesure	Courant de test	Tension à circuit ouvert
600 V (valeur efficace)	6,0 V	Environ 0,25 mA	< 1,8 V c.c.

## Test de continuité

Protection contre la surcharge	Tension à circuit ouvert	Seuil (approx.)
600 V (valeur efficace)	< 0,44 V	< 40 $\Omega$

## DéTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT

Tension présente
Environ 25 V c.a.

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.

## GARANTIE

[www.kleintools.com/warranty](http://www.kleintools.com/warranty)

## NETTOYAGE

Éteignez l'appareil et débranchez les fils de test. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ou de solvant.

## RANGEMENT

Retirez les piles lorsque vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période. N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou à un taux d'humidité élevé. Après une période de stockage dans des conditions extrêmes (hors des limites mentionnées dans la section des Caractéristiques techniques), laissez l'appareil revenir à des conditions d'utilisation normales avant de l'utiliser.

## MISE AU REBUT/RECYCLAGE


 Ne pas mettre l'appareil et ses accessoires au rebut. Ces articles doivent être éliminés conformément aux règlements locaux.

## Manuel d'utilisation

## FRANÇAIS

- MAINTIEN DES DONNÉES
- RÉTROÉCLAIRAGE
- ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL
- GRAPHIQUE EN BARRES ANALOGIQUE
- MAX / MIN
- AFFICHAGE ACL DE 3 5/6 PO AVEC COMPTAGE JUSQU'À 5999
- ÉCHELLE AUTOMATIQUE / MANUELLE
- TESTEUR DE TENSION SANS CONTACT

750 V ~

1000 V ---

600 A ~

AUTO

HOLD

Apo

MAX/MIN

 $\sim$  $\mu\text{A}$ 

NCV

Hz

 $\Omega$ 

%

 $\Omega$ 

CAT III

1000V

CAT IV

600V

UL

LISTED

US

45ZK

**KLEIN TOOLS®**  


For Professionals... Since 1857® USA

**CL1200****Manuel d'utilisation****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Le CL1200 de Klein Tools est un multimètre à pince à échelle automatique. Il permet de mesurer la tension c.a./c.c., le courant c.a., la résistance, la capacité, la fréquence et le cycle de service. Il peut aussi tester la tension sans contact, les diodes et la continuité.

- Altitude de fonctionnement :** 2000 mètres
- Humidité :** max 80 %
- Température de fonctionnement :** 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
- Température d'entreposage :** -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
- Dimensions :** 194 mm x 66 mm x 36 mm (7,6 po x 2,6 po x 1,4 po)
- Poids :** 340 g (12 oz)
- Étalonnage :** Précis pendant un an
- Protection contre les infiltrations :** IP42
- Protection contre les chutes :** 2 m (6 pi)
- Cote de sécurité :** CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Précision :** ± (%) de la lecture + nombre de chiffres les moins significatifs


**AVERTISSEMENTS**

Pour garantir une utilisation et un entretien du testeur sécuritaire, suivez ces consignes. Le non-respect de ces avertissements peut provoquer des blessures graves, voire la mort.

- Avant chaque utilisation, vérifiez le fonctionnement du multimètre en mesurant une tension ou un courant de valeur connue.
- N'utilisez jamais le multimètre sur un circuit dont la tension dépasse la tension correspondant à la cote de sécurité de l'appareil.
- N'utilisez pas le multimètre lors d'orages électriques ou par temps humide.
- N'utilisez pas le multimètre ou les fils de test s'ils semblent avoir été endommagés.
- Assurez-vous que les fils de test sont bien installés et évitez de toucher aux contacts métalliques des sondes lors de la mesure.
- N'ouvrez pas le multimètre pour remplacer les piles lorsque les sondes sont connectées.
- Faites preuve de prudence lors de mesures sur des circuits de plus de 60 V c.c. ou de 25 V c.a. (valeur efficace). De telles tensions constituent un risque d'électrocution.
- Pour éviter les lectures faussées pouvant provoquer une électrocution, remplacez les piles lorsque l'indicateur de piles faibles apparaît.
- À moins de mesurer la tension ou le courant, fermez et verrouillez l'alimentation avant d'effectuer des mesures de résistance ou de capacité.
- Assurez-vous de respecter en tout temps les codes de sécurité locaux et nationaux. Utilisez de l'équipement de protection individuel pour prévenir l'électrocution et les blessures causées par les arcs électriques lorsque des conducteurs nus alimentés potentiellement dangereux sont présents.

**SYMBOLES**

- |                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| ~ Courant alternatif c.a.      |  | Avertissement ou mise en garde                                    |
| — Courant continu c.c.         |  | Niveaux dangereux   |
| ~ Tension ou courant c.c./c.a. |  | Double vitrage de catégorie II                                    |
| — Mise à la masse              |  | Peut être débranché du conducteur alimenté de manière sécuritaire |
| ~ Source c.a.                  |  |   |

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES****H. I. Remplacement des piles**


- Lorsque l'indicateur est affiché à l'écran ACL, il est nécessaire de remplacer les piles.
- Retirez la vis à l'arrière de l'appareil et remplacez les 2 piles AAA.

**J. Panneau arrière aimanté**

- Il vous permet de fixer l'appareil à une surface métallique, pour une utilisation en mains libres.

**K. Graphique en barres**

- Le graphique en barres affiche une représentation analogique approximative d'une mesure.
- Le graphique répond aux lectures beaucoup plus rapidement que l'affichage numérique.
- L'échelle du graphique en barres est de zéro à la lecture maximale dans la plage de mesure sélectionnée.

**DIRECTIVES D'UTILISATION DES FONCTIONS****1. Courant c.a. (forte intensité) : < 600 A**

Caractéristiques : **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**

- 
- Centrez le fil dans les guides pour obtenir une lecture plus précise.
  - Les courants opposés s'annulent (utilisez un séparateur de lignes au besoin).

**2. Courant c.a./c.c. (faible intensité) : < 2000 μA**

Caractéristiques : **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**

- 
- Sélectionnez la source de courant c.a. ou c.c.
  - Une tension supérieure à 2000 μA endommagera l'appareil.

**3. Tension c.a./c.c. : < 750 V c.a. ou 1000 V c.c.**

Caractéristiques : **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**

- 
- Sélectionnez la source de tension c.a. ou c.c.

**4. Fréquence (Hz) / Cycle de service (voir Caractéristiques détaillées)**


Caractéristiques : **HOLD**



- Sélectionnez le réglage .

**5. Capacité : < 6000 pF**


Caractéristiques : **HOLD**



- Déchargez le condensateur de manière sécuritaire avant d'effectuer la mesure.
- Pour les condensateurs de grande capacité, la lecture peut demander jusqu'à 60 secondes.

**6. Résistance : < 60 MΩ**

Caractéristiques : **HOLD** **RANGE** **MAX/MIN**




- Ne mesurez pas la résistance sur un circuit alimenté en électricité.

**7. Diode / continuité****POUR CHOISIR**

Continuité

Diode

APPUYER sur

**Fonctionnalités de test pour les diodes :**

**HOLD** **MAX/MIN**

L'écran indique :

- Une chute de tension directe si la diode est polarisée dans le sens direct.
- « 0.L. » si elle est polarisée dans le sens inverse.

**Fonctionnalités de test de continuité :**

**HOLD** **MAX/MIN**

L'écran indique la résistance.

- La sonnerie retentit si la résistance est inférieure à 40 Ω.